

## 可程式控制器CS/CJ/CP系列FINS協定

### 存在交互頻率控制不當漏洞

發佈日期：2023年9月19日

更新日期：2023年11月13日

台灣歐姆龍股份有限公司

#### ■概要

歐姆龍一直致力於在工業自動化領域為客戶提供安全、可靠、高品質的產品與解決方案，這是我們立足行業，持續助推客戶業務增長，為客戶創造價值的根基。

近期，我們發現可程式控制器 CS/CJ/CP 系列 FINS 協定存在交互頻率控制不當（CWE-799）漏洞。攻擊者可利用本漏洞解除受密碼保護的記憶體區域的保護，進而不經授權獲取相應控制器產品中的資訊。

為了使您的安全得到有效保護，我們第一時間採取行動，排查受該漏洞影響的產品和版本，並推出相應對策、以及減輕措施/解決方法。您可以通過下述推薦的減輕措施/解決方法，實現將該漏洞的惡意利用風險降至最低。

此外，為了確保您安心使用本產品，我們還為受該漏洞影響的產品準備了安全增強的對策版本。您可在下文“對策方法”處查找對應的對策版本。

### ■ 受影響產品

受本漏洞影響的產品型號及版本如下所示。

| 產品名稱        | 型號               | 適用版本       |
|-------------|------------------|------------|
| 可編程控制器CJ系列  | CJ2H-CPU□□(-EIP) | Ver. 1.4以下 |
|             | CJ2M-CPU□□       | Ver. 2.0以下 |
|             | CJ1G-CPU□□P      | Ver. 4.0以下 |
| 可編程控制器CS系列  | CS1H-CPU□□H      | Ver. 4.0以下 |
|             | CS1G-CPU□□H      |            |
|             | CS1D-CPU□□H      | Ver. 1.3以下 |
|             | CS1D-CPU□□P      |            |
| CS1D-CPU□□S | Ver2.0以下         |            |
| 可編程控制器CP系列  | CP1E-E           | Ver. 1.2以下 |
|             | CP1E-N           |            |

請參閱以下手冊以確認目標產品的版本。

- CJ系列 CJ2 CPU單元 用戶手冊 硬體篇 (SBCA-349)
- CJ系列 CPU單元 用戶手冊 設定篇 (SBCA-312)
- CS系列 CPU單元 用戶手冊 設定篇 (SBCA-301)
- CS系列 CS1D雙工系統 用戶手冊 設定篇 (SBCA-318)
- CP系列 CP1E CPU單元 用戶手冊 軟體篇 (SBCA-354)

請參閱上述手冊中的「CPU單元的單元版本」。

### ■ 漏洞內容

可程式控制器CS/CJ/CP系列FINS協定存在交互頻率控制不當 (CWE-799) 漏洞。攻擊者可利用本漏洞非法存取該產品並進行操作。

### ■ 漏洞可能造成的威脅

攻擊者可通過FINS協議連續快速的多次調出「解除記憶體區域保護」，以解除受密碼保護的記憶體區域的保護，進而不經授權獲取相應控制器產品中的資訊。

### ■ CVSS 評分

互動頻率控制不當 (CWE-799)

漏洞：CVE-2022-45790

CVSS：3.1/AV：N/AC：L/PR：N/UI：N/S：U/C：H/I：N/A：N 基礎評分7.5

### ■減輕措施/解決方法

為了將這些漏洞的惡意利用風險降至最低，我們強烈建議您採取以下減輕措施。

#### 1. 防病毒保護

在連接控制系統的電腦上安裝最新版本的企業級防毒軟體，並定期進行維護。

#### 2. 防止未經授權的存取

建議採取以下措施：

- 最大限度減少控制系統或設備的網路連接，禁止不受信任的設備存取
- 通過部署防火牆隔離 IT 網路（斷開未使用的通訊端口、限制通訊主機）
- 需要遠程存取控制系統或設備時，使用虛擬專用網路（VPN）
- 使用高強度密碼並定期更換
- 引入實體控制，確保只有授權人員才能存取控制系統和設備
- 在控制系統或設備中使用 USB 儲存器等外部儲存設備時，先進行病毒掃描
- 遠程存取控制系統或設備時，實施多重驗證

#### 3. 數據輸入/輸出保護

確認備份和範圍檢查等設置的合理性，以防止對控制系統和設備的輸入/輸出數據進行意外修改。

#### 4. 恢復丟失的數據

定期對設置數據進行備份和維護，以防數據丟失。

### ■對策方法

可將各產品更新至對策版本以應對漏洞。

各產品的對策版本與發佈日期見下表。

| 產品名稱       | 型號               | 對策版本       | 對策版本<br>推出時間 |
|------------|------------------|------------|--------------|
| 可編程控制器CJ系列 | CJ2H-CPU□□(-EIP) | Ver. 1.5以上 | 已於2016年提供    |
|            | CJ2M-CPU□□       | Ver. 2.1以上 |              |
|            | CJ1G-CPU□□P      | Ver. 4.1以上 |              |
| 可編程控制器CS系列 | CS1H-CPU□□H      | Ver. 4.1以上 |              |
|            | CS1G-CPU□□H      |            |              |
|            | CS1D-CPU□□H      | Ver. 1.4以上 |              |
|            | CS1D-CPU□□P      |            |              |
| 可編程控制器CP系列 | CP1E-E           | Ver. 1.3以上 |              |
|            | CP1E-N           |            |              |

上述對策版本的獲取途徑及更新方法，請諮詢本公司銷售窗口。

■ 諮詢方式

如您在採取減輕措施/解決方案時遇到問題，可以透過以下方式聯繫歐姆龍營業據點或經銷商：

[https://www.ia.omron.com/global\\_network/index.html](https://www.ia.omron.com/global_network/index.html)

■ 謝辭

Dragos公司的Reid Wightman先生通過CISA報告了本漏洞。  
我們在此感謝發現並報告此漏洞的Reid Wightman先生。

■ 更新記錄

2023年9月19日創建

2023年11月13日 修正對策品的獲取方法